

Nissan Micra C+C



Dieses Loch ist, genau in der Mitte der hinteren Sitzbank! Der hintere Teil des Windschotts muss gerade gehalten werden vor dem Bohren!

Änderungen vorbehalten! Schrauben in regelmäßigen Abständen überprüfen! Evtl. Klebereste mit Universalverdünner entfernen!